

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
28 октября 2020 г. № 100

**О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии**

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

**И.А.Костевич**

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Министерство энергетики  
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
28.10.2020 № 100

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ  
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций,  
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии**

№ п/п	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам*	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5
1	Генеральный директор атомной электростанции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
2	Главный инженер атомной электростанции	ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара на 2 года
3	Заместитель генерального директора по режиму и физической защите АЭС	каска защитная В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно		До износа

4	Заместитель главного инженера по безопасности и надежности АЭС	куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
5	Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации АЭС	В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков		
6	Заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник учебно-тренировочного центра АЭС	плащ для защиты от воды с капюшоном	Вн	До износа
7	Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству АЭС			
8	Заместитель главного инженера по ремонту АЭС			
9	Заместитель главного инженера по эксплуатации АЭС			
10	Начальник оперативно-производственной службы			
11	Начальник отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации			
12	Начальник отдела управления ресурсом и модернизации			
13	Начальник отдела ядерной безопасности			
14	Начальник реакторного цеха АЭС			
15	Ведущий инженер по управлению блоком АЭС	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
16	Ведущий инженер по управлению реактором АЭС	ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара
17	Ведущий инженер по управлению турбиной АЭС	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	До износа
18	Инженер по анализу безопасности	(истирания) швейные каска защитная		До износа
19	Инженер по подготовке и лицензированию персонала	В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
20	Инженер контроля герметичности оболочек	костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха сапоги для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		В остальное время года на наружных работах для защиты от атмосферных осадков дополнительно:	Тн20	1 пара на 3 года
		плащ с капюшоном для защиты от воды	Вн	До износа
		сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	До износа
21	Ведущий инженер по управлению спецводоочисткой	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года

22	Инженер по управлению химводоочисткой	ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара на 2 года
		сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
		перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные	Ми	До износа
		каска защитная		До износа
		В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха	Тн	1 шт. на 3 года
23	Инженер по обращению с радиоактивными отходами	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
		ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара
24	Инженер по радиационной защите			
25	Инженер по радиометрическим и спектрометрическим измерениям			
26	Оператор автоматизированной системы радиационного контроля	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные	Ми	До износа
		каска защитная		До износа
		В холодный период года на наружных работах дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха	Тн	1 шт. на 3 года
		сапоги для защиты от пониженных температур	Тн20	1 пара на 3 года
		В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков: плащ с капюшоном для защиты от воды	Вн	До износа
		сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	До износа
		При работе с радиоактивными веществами дополнительно: фартук пластиковый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений	Рз	До износа
		перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые для защиты от радиоактивных загрязнений	Рз	До износа
		средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее		До износа

27	Инженер по учету и контролю ядерных материалов	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
28	Инженер по эксплуатации оборудования	ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты	Ми	1 пара
29	Инженер-физик реакторной установки	от механических воздействий (истирания) перчатки для защиты	Ми	До износа
30	Инспектор по надзору за подконтрольным оборудованием АЭС	от механических воздействий (истирания) трикотажные каска защитная		До износа
31	Инспектор по эксплуатации	В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
32	Инспектор службы безопасности АЭС	костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
33	Начальник отдела (цеха) радиационной безопасности	сапоги (полусапоги) для защиты от пониженных температур	Тн20	1 пара на 3 года
34	Начальник цеха АЭС	В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков: плащ с капюшоном для защиты от воды сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн В	До износа До износа
35	Инструктор по подготовке персонала АЭС	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) каска защитная В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	ЗМи Ми Тн	До износа До износа До износа До износа
36	Начальник водно-химической лаборатории АЭС	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
37	Начальник лаборатории контроля герметичности оболочек	ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара на 2 года
38	Начальник лаборатории производственного радиационного контроля	перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей	Щ20К20	До износа
39	Начальник лаборатории радиационного контроля окружающей среды	перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных жидкостей	Вн	До износа
40	Начальник лаборатории (службы) учета и контроля ядерных материалов	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные	Ми	До износа

41	Начальник ядерно-физической лаборатории	<p>противошумные наушники (вкладыши)</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно</p> <p>куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p>	<p>В</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
42	Начальник отдела	<p>При занятости в службе безопасности АЭС:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно</p> <p>куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков:</p> <p>плащ с капюшоном для защиты от воды</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>В</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
43	Начальник отдела дефектоскопии металлов и технического контроля	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	ЗМи	1 шт. на 2 года
44	Начальник отдела технической инспекции	<p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		полусапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур	Тн20	1 пара на 3 года
45	Начальник службы безопасности АЭС	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части)</p> <p>каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно</p> <p>куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков</p> <p>плащ с капюшоном для защиты от воды</p>	<p>ЗМи</p> <p>Мун 25</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>До износа</p>
46	Начальник смены АЭС	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года
47	Начальник смены блока АЭС	<p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями от 40 °С до 100 °С швейные</p> <p>каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков:</p> <p>плащ с капюшоном для защиты от воды</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>Ми</p> <p>Тп100</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Вн</p> <p>В</p>	<p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

48	Начальник смены отдела (цеха) радиационной безопасности	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>каска защитная</p> <p>противошумные наушники (вкладыши)</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков:</p> <p>плащ для защиты от воды с капюшоном</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>ЗМи</p> <p>Мун 25</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
49	Начальник смены цеха АЭС	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>каска защитная</p> <p>противошумные наушники (вкладыши)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее</p> <p>очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц</p>	<p>ЗМи</p> <p>Мун 25</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		<p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно для защиты от атмосферных осадков:</p> <p>плащ для защиты от воды с капюшоном</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При работе в электрическом цехе взамен ботинок (сапог) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части)</p> <p>ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) и от электрического тока напряжением до 1000 В</p> <p>При работе с кислотой, щелочью, известью дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот и щелочей</p> <p>перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей</p>	<p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>МиЭн</p> <p>К50Щ50</p> <p>Щ20К20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p>
50	Начальник турбинного цеха АЭС	<p>Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно</p> <p>куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно для защиты от атмосферных осадков:</p> <p>плащ для защиты от воды с капюшоном</p> <p>сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>В</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>



51	Оператор реакторного отделения	Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
52	Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения	ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара
53	Старший оператор реакторного отделения	каска защитная	Ми	До износа До износа
		перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные		
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
		сапоги для защиты от пониженных температур	Тн30	1 пара на 3 года
		В остальное время года на наружных работах для защиты от атмосферных осадков дополнительно: плащ для защиты от воды с капюшоном	Вн	До износа
		сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	До износа
54	Оператор спецводоочистки	Комбинезон (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
55	Старший оператор спецводоочистки	ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара
		сапоги резиновые формовые или литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	До износа
		перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные	Ми	До износа
		перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	До износа
		фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ водонепроницаемый	Вн	До износа
		очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц		До износа
		каска защитная		До износа
		средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее		До износа
		При работе с кислотами и щелочами дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	К20Щ20	1 шт.

		сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков плащ для защиты от воды с капюшоном	КЩ20 Щ20К20  Тн Тн20  Вн	1 пара на 2 года До износа  1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года  До износа
56	Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (стирания) ботинки (сапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (стирания) перчатки из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (стирания) перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С швейные очки закрытые защитные (щиток защитный лицевой) для защиты от грубодисперсных аэрозолей (пыли) и воздействия твердых частиц каска защитная При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных жидкостей (водоупорный) сапоги резиновые формовые или литые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ При выполнении работ с турбинным синтетическим маслом дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	ЗМи  Ми  Ми  Мп Тп400  Бу  В  Нм	1 шт.  1 пара  До износа  До износа До износа  До износа  До износа  1 пара на 2 года  До износа

		<p>перчатки из полимерных материалов для защиты от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций</p> <p>средство защиты органов дыхания изолирующее</p> <p>При выполнении работ с кислотами и щелочами дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот</p> <p>перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур</p> <p>В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных осадков</p> <p>плащ для защиты от воды с капюшоном</p>	<p>Нм</p> <p>К50</p> <p>К50Щ20</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Вн</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>До износа</p>
57	Работникам, занятым на работах в зоне контролируемого доступа**	<p>Костюм (комбинезон, халат) белый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) дезактивируемые</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При выполнении работ по ремонту и обслуживанию, дезактивации отдельных видов оборудования дополнительно:</p> <p>фартук из изолирующих материалов для работы с радиоактивными и химически токсичными веществами</p> <p>или фартук для защиты от рентгеновского излучения</p> <p>нарукавники из изолирующих материалов для работы с радиоактивными и химически токсичными веществами</p> <p>накидка (воротник) для защиты от рентгеновского излучения</p> <p>юбка для защиты от рентгеновского излучения</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ри</p> <p>Ри</p> <p>Ри</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

	бахилы для работы с радиоактивными и химически токсичными веществами	Щ20К20Рз	До износа
	перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей, радиоактивных загрязнений	Ри	До износа
	или перчатки из полимерных материалов для защиты от рентгеновского излучения	Ри	До износа
	шапочка для защиты от рентгеновского излучения		До износа
	очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц		До износа
	или щитки защитные лицевые от ударов твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей		До износа
	изолирующий костюм		До износа

\* В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

\*\* Работникам в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 39, дополнительно выдаются: белье нательное, носки, сандалии, полотенце.